



OPERE: P.R.S.R. 2014-2020 _ Misura 08 Tipo di operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Annualità 2015/2016- Delibera di Giunta Regionale n.471 del 04/04/2016

LAVORI: Interventi per la riduzione rischio incendio boschivo nel complesso forestale demaniale **BIDENTE DI CORNIOLO** in Comune di Santa Sofia (FC)

Importo € 183.000,00

ID_DOMANDA: n 5006140

PROGETTO: **ESECUTIVO**

Elaborati:

Documentazione fotografica


ALLEGATI:

n. **5**

IL PROGETTISTA
Dott. For. Elias Ceccarelli



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Sergio Paglialunga



Data 20/01/2017

Allegato di progetto C.3 “documentazione fotografica”

Si riporta di seguito l’elenco delle immagini fornite, come richiesto dalla misura su supporto digitale, suddivise per lotto e tipologia.

LISTA DELLE IMMAGINI SUDDIVISE PER LOTTI ED ARGOMENTI

Lotto 1 “Calanca - Valpisella”

Foto n.1: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo

Foto n.2: Biomassa secca e piante lianose presenti nei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento

Foto n.3: Lianose all’interno dei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento

Lotto 2 “Valpisella - Sasso”

Foto n.4: Rimboschimenti di conifere oggetto di taglio a buche

Foto n.5a, 5b: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo

Foto n.6: Biomassa secca e piante lianose presenti nei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento

Foto n.7: Pista Valpisella - Poggio Baldi

Lotto 3 “Sbarra località Monte Pianaccione – Rifugio Fratta”

Foto n.8a, 8b: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo

Foto n.9: Biomassa secca e piante lianose presenti nei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento

Foto n.10: Imbocco pista a fondo naturale che dalla “Strada vic. Poggio Baldi” scende verso Poggio Fabbriera

Foto n.11a, 11b: Pista a fondo migliorato che dalla “Strada vic. Poggio Baldi” scende verso Mandrioli di sopra

Lotto 4 “Sbarra località Monte Pianaccione – Rifugio Fratta”

Foto n.12a: Fosso a monte della “Strada vic. Poggio Baldi” su cui realizzare briglie in legname e pietrame

Foto n.12b: Tombinatura occlusa e materiale incongruo lungo la “Strada vic. Poggio Baldi”

Lotto 5 “Valbonella - Valdonasso”

Foto n.13: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo

Foto n.14a, 14b: Sradicamenti e schianti all’interno di un rimboschimento di douglasia nel Parco di Valdonasso

Foto n.15a, 15b, 15c: Fornacella in pietrame con tetto in legname da sostituire.

Lotto 6 “San Paolo in Alpe”

Foto n.16a, 16b, 16c: Danneggiamenti a carico della strada per San Paolo in Alpe

LISTA DELLE IMMAGINI SUDDIVISE PER LOTTI ED ARGOMENTI

Lotto 1 “Calanca - Valpisella”

Foto n.1: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo



Foto n.2: Biomassa secca presente nei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento



Foto n.3: Lianose nei rimboschimenti di conifere oggetto di intervento



Lotto 2 “Valpisella - Sasso”

Foto n.4: Rimboschimenti di conifere con rinnovazione in atto, oggetto di taglio a buche



Foto n.5a, 5b: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo



Foto n.6: Biomassa secca e piante lianose presente nei rimboschimento di conifere oggetto di intervento



Foto n.7: Pista Valpisella – Poggio Baldi



Lotto 3 “Sbarra località Monte Pianaccione – Rifugio Fratta”

Foto n.8a, 8b: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo




Foto n.9: Biomassa secca e piante lianose presenti nei rimboschimento di conifere oggetto di intervento




Foto n.10: imbocco pista a fondo naturale che dalla "Strada vic. Poggio Baldi" scende verso Poggio Fabbreria



Foto n.11a, 11b: pista a fondo migliorato che dalla “Strada vic. Poggio Baldi” scende verso Mandrioli di sopra



Lotto 4 “Sbarra località Monte Pianaccione – Rifugio Fratta”

Foto n.12a: fosso a monte della “Strada vic. Poggio Baldi” su cui realizzare briglie in legname e pietrame



Foto n.12b: tombinatura occlusa e materiale incongruo lungo la “Strada vic. Poggio Baldi”



Lotto 5 “Valbonella - Valdonasso”

Foto n.13: Rimboschimenti di conifere oggetto di intervento di diradamento selettivo




Foto n.14a, 14b: Sradicamenti e schianti all'interno del rimboscimento di douglasia nel Parco di Valdonasso





Foto n.15a, 15b, 15c: Fornacella in pietrame con tetto in legname da sostituire.





Lotto 6 "San Paolo in Alpe"

Foto n.16a, 16b, 16c: Danneggiamenti a carico della strada per San Paolo in Alpe



